


KORJAUSPANNAT



TUOTEKUVAUS

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu korjauspanta.

| Pipelife numero | Tuotenimi |
|-----------------|--|
| 70020301 | Korjauspanta, yksiosainen 19–23mm 100mm |
| 70020302 | Korjauspanta, yksiosainen 25–29mm L=100mm |
| 70020303 | Korjauspanta, yksiosainen 32–36mm L=100mm |
| 70020304 | Korjauspanta, yksiosainen 38–42mm L=100mm |
| 70020305 | Korjauspanta, yksiosainen 40–44mm L=100mm |
| 70020306 | Korjauspanta, yksiosainen 46–50mm L=100mm |
| 70020307 | Korjauspanta, yksiosainen 54–58mm L=100mm |
| 70020308 | Korjauspanta, yksiosainen 60–64mm L=100mm |
| 70020309 | Korjauspanta, yksiosainen 60–67mm L=150mm |
| 70020310 | Korjauspanta, yksiosainen 60–67mm L=200mm |
| 70020311 | Korjauspanta, yksiosainen 75–83mm L=150mm |
| 70020312 | Korjauspanta, yksiosainen 75–83mm L=200mm |
| 70020313 | Korjauspanta, yksiosainen 87–97mm L=200mm |
| 70020314 | Korjauspanta, yksiosainen 95–104mm L=200mm |
| 70020315 | Korjauspanta, yksiosainen 108–118mm L=200mm |
| 70020316 | Korjauspanta, yksiosainen 108–118mm L=300mm |
| 70020904 | Korjauspanta, yksiosainen 108–118mm L=500mm |
| 70020317 | Korjauspanta, yksiosainen 125–135mm L=200mm |
| 70020318 | Korjauspanta, yksiosainen 125–135mm L=300mm |
| 70020319 | Korjauspanta, yksiosainen 133–144mm L=300mm |
| 70020320 | Korjauspanta, yksiosainen 159–170mm L=200mm |
| 70020321 | Korjauspanta, yksiosainen 159–170mm L=300mm |
| 70020905 | Korjauspanta, yksiosainen 159–170mm L=500mm |
| 70020322 | Korjauspanta, kaksiosainen 210–230mm L=300mm |
| 70020323 | Korjauspanta, kaksiosainen 210–230mm L=500mm |
| 70020324 | Korjauspanta, kaksiosainen 314–335mm L=300mm |
| 70020325 | Korjauspanta, kaksiosainen 314–335mm L=500mm |

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi